Obstacles à la migration piscicole Aabach et Schlossbach à Uster/Wetzikon, ZH

Migration piscicole,Écologie des eaux,Connectivité biologique,Rapport de consultant / avis,Étude de faisabilité, Relevés / visualisation

Die Fischdurchgängigkeit des Aabachs, Wildbachs und Schlossbachs in Uster und Wetzikon wurde überprüft. Die bestehendenen Schwellen, Abstürze und Hindernisse entlang der Gewässer wurden aufgenommen/erhoben, kartiert und priorisiert. Die Priorisierung der Hindernisse erfolgte in Anlehnung an die Defizite zur Durchgängigkeit gemäss Ökomorphologie Stufe S. Für die prioritär zu sanierenden Hindernisse wurden pro Standort Massnahmenvorschläge inkl. Kostenschätzungen erarbeitet.

MANDANT	Kanton Zürich, Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
PÉRIODE	2018-2019
NOS PRESTATIONS	Erfassung Hindernisse / Begehung Kartierung Priorisierung Massnahmenvorschläge pro prioritärer Standort Kostenschätzungen für Massnahmenvorschläge
DÉTAILS TECHNIQUES	Anwendung Merkblatt DWA-M 509 Herleitung Q30 und Q330 Defizite Durchgängigkeit gemäss Ökomorphologie Stufe S 139 beurteilte Hindernisse am Aabach (inkl. Wildbach) 111 beurteilte Hindernisse am Schlossbach

NIEDERER + POZZI UMWELT AG
Burgerrietstrasse 13
CH-8730 Uznach
T +41 55 285 91 80
admin@nipo.ch

NIEDERER + POZZI UMWELT AG
Passage du Cardinal 1
CH-1700 Fribourg
T +41 26 555 05 30
admin@nipo.ch